

# 要対策箇所（対策済）

- ・このはな保育園

# 要対策箇所

- ①【このはな保育園入口北側に横断歩道がない】
- ②【このはな保育園東側道路に歩道が無い】

## <対策メニュー>

- ①引率の職員を配置し、通行車両の有無を確認
- ②歩行時の注意喚起を行うとともに指導の徹底

このはな保育園



要対策箇所（対策済）

- ・桃沢幼稚園

要対策箇所

- ①【駐車場から桃沢幼稚園までの道幅が狭く、スピードを出す車が多いため危険】

<対策メニュー>

- ①登校時は園児のみで通行しないように保護者に周知徹底を行う

桃沢幼稚園



要対策箇所（対策済）


・北こども園

要対策箇所

①【中央銀行東側道路の見通しが悪く歩道が狭い】

<対策メニュー>

①車両に注意をして通行するよう指導の徹底をする。



北こども園

### 要対策箇所（対策済）

- ・あそかこども園
- ・あまねこども園

### 要対策箇所（あまねこども園）

- ③【ウスイクリニック（JAなんすん下土狩ビル内病院）より北の道路幅員が狭小でかつカーブしている為見通しが悪い】
- ④【あまねこども園南側の歩道はカーブしている上、狭小でかつ車両がスピードを出している】

#### <対策メニュー>

- ③引率職員による確認、園児への通行指導
- ④引率職員による確認、警笛を使用した注意喚起を行う

### 要対策箇所（あそかこども園）

- ①【長泉中学校東側横断歩道について、交通量もあるのに、信号が無い】
- ②【東レ三島工場南西側大いちょう通りに信号がないため、安心して横断できない】

#### <対策メニュー>

- ①引率職員による確認、グループ分けによる分割横断
- ②横断歩道のある信号まで移動する



## 要対策箇所（対策済）

- ・長窪保育園
- ・聖心保育園

## 要対策箇所（長窪保育園）

①【下長窪公会堂前交差点は交通量が多く、交差点も北から東方向に左折する車が路側帯からはみ出す様に小回りしてくるから危険】

<対策メニュー>

①信号待ちの際は、公会堂敷地内にて待機する。なお、防護柵を設置済。

## 要対策箇所（聖心保育園）

②【聖心保育園北側の交差点は見通しが悪く、一時停止時に停止線を超える車両がある。】

③【二村商店丁字路は車道や路側帯の空間が狭く、見通しが悪い上に徐行しない車両が多い】

<対策メニュー>

②横断前にカーブミラーの確認、横断時は手前に引率の職員を見張りとして設置

③引率職員が前方確認を行い、注意する。



長窪保育園

聖心保育園

①

②

③

## 要対策箇所（対策済）

- ・中央保育園
- ・長泉幼稚園

## 要対策箇所（長泉幼稚園）

- ③【長泉中学校前交差点で速度を出したまま右左折する車両が多い】
- ④【多田商店前交差点に待機場所が無い】
- ⑤【グループホームなかがり前の歩道幅員が狭い】

### <対策メニュー>

- ③令和元年度に歩行者保護のガードパイプを設置
- ④赤信号待機時は店舗敷地にて待機（店に了解済）
- ⑤引率職員が通行時に注意喚起を行う

## 要対策箇所（中央保育園）

①【中央保育園前の押しボタン式信号横断歩道前道路は交通量が多くスピードも出すため危ない更に、信号が変わるのが早く一度に渡れない】

②【ベルフォーレ第2駐車場北側道路はスピードを出す車が多く、かつ歩道が広くないため児童が危ない】

### <対策メニュー>

- ①複数回に分けた横断を行うようにする。
- ②狭小歩道に対して、一列で歩くようにするなど注意する。



中央保育園

長泉幼稚園

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

### 要対策箇所（対策済）


- ・南幼稚園
- ・東幼稚園

### 要対策箇所（東幼稚園）

- ①【ベルシャイン竹原前交差点の歩道狭小】
- ②【横断踏切は車両同士がすれ違う際に車と園児との距離が近く危ない】
- ③【知徳高校交差点歩道狭小。かつ待機場所が無い】

<対策メニュー>

- ①引率職員が先頭に立ち見張り。交差点手前での待機徹底
- ②交通量が多いため、少人数で複数回に分けて一列で渡る
- ③一列での通行の徹底。すれ違い車両への注意の徹底



南幼稚園

東幼稚園

### 要対策箇所（南幼稚園）

- ④【煙草屋踏切は待機場所が無い】
- ⑤【南部地区センター前歩道は狭く、交通量も多い】

<対策メニュー>

- ④踏切の前後に引率職員を配置し、周囲の安全徹底を行う
- ⑤一列での通学をするように注意喚起をする

## 要対策箇所（対策済）

- ・竹原保育園
- ・ぽこあぽこ、ぽこあぽこ第二保育園

## 要対策箇所（ぽこあぽこ、ぽこあぽこ第二保育園）

- ②【保育園東側歩道内にごみ収集所があり、未回収の場合車道を通る必要がある】
- ③【御嶽堂公園付近は歩道が設置されておらず、グリーンベルトもない】
- ④【杉原公園近くの十字路は交通量が多い上、車道内に電柱があり、歩行空間が遮られている】

### <対策メニュー>

- ②車道にはみ出して通園する際は前方・後方確認を行う
- ③引率職員を前後に配置し、園児は散歩用ロープを使って一列に歩くよう注意する。
- ④車道側に出る際は散歩用カートに注意し、後方確認を徹底する。

ぽこあぽこ・  
ぽこあぽこ第二保育園

竹原保育園

## 要対策箇所（竹原保育園）

- ①【保育園から畑までの歩道が狭く交通量も多い】

### <対策メニュー>

- ①一列での移動を心掛ける



## 要対策箇所（対策済）

- ・アドバンふくろう保育園
- ・えるまーキッズ保育園

## えるまーキッズ保育園

## 要対策箇所（アドバンふくろう保育園）

- ①【保育園から出てすぐの周辺道路について、道が狭く、車の往来が多い】
- ②【沼津バイパス沿いの側道はガードレールと道路の高さがあり、転倒時に川に転落する恐れがある】

### <対策メニュー>

- ①職員が先行し、合図を出してから横断するようなルールを設定して通園すること。
- ②車の往来がないときは、ガードレールとの間隔を確保する。（※清水町管内であるため、清水町へは情報伝達済）

## 要対策箇所（えるまーキッズ保育園）

- ③【保育園から出て東側の信号機がすぐ青から赤へ切り替わってしまう為、急いで横断する必要がある】
- ④【新幹線側道はガードレールと道路の高さがあり、転倒時に川に転落する恐れがある】

### <対策メニュー>

- ③職員が先行し、合図を出してから横断するようなルールを設定して通園すること。
- ④車の往来がないときは、ガードレールとの間隔を確保する。

## アドバンふくろう保育園

## 要対策箇所（対策済）

・チェリッシュの森  
おりいぶ園・ゆうかり園

## 要対策箇所（チェリッシュの森 おりいぶ園・ゆうかり園）

- ①【歩道が狭い経路が多く存在する】
- ②【薄原公園に向かう途中の側溝に転落しそうになる箇所がある】

<対策メニュー>

- ①狭い箇所は車の往来に十分注意する。
- ②側溝に関しては安全確認を十分に行ったうえで、該当箇所から距離を置いて通過するように気を付ける。

チェリッシュの森  
おりいぶ園・ゆうかり園

