

(2)子供の移動経路/要対策箇所一覧表(対策済)

番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	未就学児経路	町道401号線	長泉町下長窪1112-3地先	①このはな保育園入口北側に横断歩道がない ②このはな保育園東側道路に歩道がない	①引率の職員を配置し、通行車両の有無を確認 ②歩行時の注意喚起を行うとともに指導の徹底	道路管理者(町)	令和2年度
2	未就学児経路	町道上長窪元長窪線	長泉町元長窪33-1地先	駐車場から桃沢幼稚園までの道幅が狭く、スピードを出す車が多いため危険	登校時は園児のみで通行しないように保護者に周知徹底を行う	道路管理者(町)	令和2年度
3	未就学児経路	町道255号線 町道286号線	長泉町上土狩38-5地先	中央銀行東側道路の見通しが悪く歩道が狭い	車両に注意をして通行するよう指導の徹底をする。	道路管理者(町)	令和2年度
4	未就学児経路	町道稲荷中土狩線 町道732号線	長泉町下土狩726-3地先 長泉町下土狩277-2地先	①長泉中学校東側横断歩道について、交通量もあるのに、信号がない ②東レ3島工場南西側大いちょう通りに信号がないため、安心して横断できない	①引率職員による確認、グループ分けによる分割横断 ②横断歩道のある信号まで移動する	道路管理者(町)	令和2年度
5	未就学児経路	町道162号線 町道139号線	長泉町下土狩1293-1地先 長泉町下土狩1427-17地先	①ウスイクリニック(JAなんすん下土狩ビル内病院)より北の道路幅員が狭く、かつカーブしている為見通しが悪い ②あまねこども園南側の歩道はカーブしている上、狭くかつ車両がスピードを出している	①引率職員による確認、園児への通行指導 ②引率職員による確認、警笛を使用した注意喚起を行う	道路管理者(町)	令和2年度
6	未就学児経路	町道納米里下長窪線	長泉町下長窪585-1地先	下長窪公会堂前交差点は交通量が多く、交差点も北から東方向に左折する車が路側帯からはみ出す様に小回りしてくるから危険	信号待ちの際は、公会堂敷地内にて待機する。なお、防護柵を設置済。	道路管理者(町)	令和2年度
7	未就学児経路	町道341号線 町道納米里上土狩線 町道上土狩駅上線	長泉町納米里216-3地先 長泉町上土狩604-1地先	①聖心保育園北側の交差点は見通しが悪く、一時停止時に停止線を越える車両がある。 ②二村商店丁字路は車道や路側帯の空間が狭く、見通しが悪いうえに徐行しない車両が多い	①横断前にカーブミラーの確認、横断時は手前に引率の職員を見張りとして設置 ②引率職員が前方確認を行い、注意する。	道路管理者(町)	令和2年度
8	未就学児経路	町道中土狩竹原線 町道201号線	長泉町下土狩754-6地先 長泉町下土狩821-1地先	①中央保育園前の押しボタン式信号横断歩道前道路は交通量が多くスピードも出すため危ない更に、信号が変わるのが早く一度に渡れない ②ベルフォール第2駐車場北側道路はスピードを出す車が多く、かつ歩道が広くないため児童が危ない	①複数回に分けた横断を行うようにする。 ②狭小歩道に対して、一列で歩くようにするなど注意する。	道路管理者(町)	令和2年度
9	未就学児経路	町道稲荷中土狩線	長泉町下土狩694-3地先 長泉町下土狩509-12地先 長泉町中土狩391-6地先	①長泉中学校前交差点で速度を出したまま右左折する車両が多い ②多田商店前交差点に待機場所がない ③グループホームなかとがり前の歩道幅員が狭い	①令和元年度に歩行者保護のガードパイプを設置 ②赤信号待機時は店舗敷地にて待機(店に了解済) ③引率職員が通行時に注意喚起を行う	道路管理者(町)	令和2年度
10	未就学児経路	町道86号線 町道103号線 町道竹原本宿線	長泉町下土狩352-4地先 長泉町竹原355-1地先	①ベルシャイン竹原前交差点の歩道狭小 ②横断路切は車両同士がすれ違う際に車と園児との距離が近く危ない ③知徳高校交差点歩道狭小。かつ待機場所がない	①引率職員が先頭に立ち見張り。交差点手前での待機徹底 ②交通量が多いため、少人数で複数回に分けて一列で渡る ③一列での通行の徹底、すれ違い車両への注意の徹底	道路管理者(町)	令和2年度
11	未就学児経路	町道151号線 町道竹原本宿線	長泉町下土狩1744-11地先 長泉町竹原211-30地先	①煙草屋路切は待機場所がない ②南部地区センター前歩道は狭く、交通量も多い	①路切の前後に引率職員を配置し、周囲の安全徹底を行う ②一列での通学をするように注意喚起をする	道路管理者(町)	令和2年度
12	未就学児経路	町道55号線	長泉町竹原252-15地先	保育園から畑までの歩道が狭く交通量も多い	一列での移動を心掛ける	道路管理者(町)	令和2年度
13	未就学児経路	町道竹原本宿線 町道110号線 町道109号線 町道80号線	長泉町下土狩127-5地先 長泉町下土狩169-78地先 長泉町下土狩131-1地先	①保育園東側歩道内にごみ収集所があり、未回収の場合車道を通る必要がある ②御嶽堂公園付近は歩道が設置されておらず、グリーンベルトもない ③杉原公園近くの十字路は交通量が多い上、車道内に電柱があり、歩行空間が遮られている	①車道にはみ出して通園する際は前方・後方確認を行う ②引率職員を前後に配置し、園児は散歩用ロープを使って一列に歩くよう注意する。 ③車道側に出る際は散歩用カートに注意し、後方確認を徹底する。	道路管理者(町)	令和2年度
14	未就学児経路	町道46号線 町道19号線	長泉町本宿673-1地先 清水町内地先	①保育園から出てすぐの周辺道路について、道が狭く、車の往来が多い ②沼津バス沿いの側道はガードレールと道路の高さがあり、転倒時に川に転落する恐れがある	①職員が先行し、合図を出してから横断するようなルールを設定して通園すること。 ②車の往来がないときは、ガードレールとの間隔を確保する。(※清水町管内であるため、清水町へは情報伝達済)	道路管理者(町)	令和2年度
15	未就学児経路	町道113号線 町道123号線	長泉町下土狩84-26地先 長泉町下土狩217-1地先	①保育園から出て東側の信号機がすぐ青から赤へ切り替わってしまう為、急いで横断する必要がある ②新幹線側道はガードレールと道路の高さがあり、転倒時に川に転落する恐れがある	①職員が先行し、合図を出してから横断するようなルールを設定して通園すること。 ②車の往来がないときは、ガードレールとの間隔を確保する。	道路管理者(町)	令和2年度
16	未就学児経路	町道竹原本宿線 町道103号線	長泉町竹原202-16地先 長泉町竹原348-7地先	①歩道が狭い経路が多く存在する ②薄原公園に向かう途中の側溝に転落しそうになる箇所がある	①狭い箇所は車の往来に十分注意する。 ②側溝に関しては安全確認を十分に行ったうえで、該当箇所から距離を置いて通過するように気を付ける。	道路管理者(町)	令和2年度