

区分		施設名	棟名	建築年度	診断年	耐震工事(予定)年度	Is/Et	ランク	備考	棟数
1	1	児童福祉施設	竹原保育園	H15			-	I		1
1	3	身体障害者更正保護施設	在宅福祉センター	H10			-	I		2
1	4	保護施設	みのり工房	H16			-	I		3
1	5	その他の社会福祉施設	福祉会館	H1			-	I		4
1	5	その他の社会福祉施設	旧ほほえみ作業所	H1			-	I		5
2	1	幼稚園舎	長泉幼稚園	H7			-	I		6
2	1	幼稚園舎	南幼稚園	S62			-	I		7
2	1	幼稚園舎	北幼稚園	H19			-	I		8
2	1	幼稚園舎	東幼稚園	H11			-	I		9
3	1	小学校校舎	長泉小学校	B棟	S61		-	I		10
3	1	小学校校舎	長泉小学校	C棟	H21		-	I a		11
3	1	小学校校舎	南小学校	北棟	H21		-	I a		12
3	1	小学校校舎	北小学校	H24			-	I a		13
4	1	中学校校舎	北中学校	特別教室棟(東)	S56		-	I		14
4	1	中学校校舎	北中学校	C棟	H25		-	I		15
7		庁舎拠点施設	長泉町役場	西館	H9		-	I		16
7		庁舎拠点施設	長泉町役場	北館	H19		-	I		17
7		庁舎拠点施設	南部地区センター	H8			-	I		18
8		公民館等	文化センター	H8			-	I		19
8		公民館等	コミュニティセンター(図書館)	コ3			-	I		20
9		体育館	長泉町健康づくりセンター	H25			-	I		21
11		その他	桃沢野外活動センター	S58			-	I		22
12		消防本部等	消防署	H1			-	I		23
12		消防本部等	第1分団	H11			-	I		24
12		消防本部等	第1分団機具庫	H18			-	I		25
12		消防本部等	第2分団	H13			-	I		26
12		消防本部等	第3分団	H12			-	I		27
12		消防本部等	第4分団	S57			-	I		28
13		公営住宅等	尾尻住宅	1号棟	H5		-	I		29
13		公営住宅等	尾尻住宅	2号棟	H5		-	I		30
13		公営住宅等	尾尻住宅	3号棟	H5		-	I		31
13		公営住宅等	尾尻住宅	4号棟	H5		-	I		32
13		公営住宅等	尾尻住宅	5号棟	H5		-	I		33
13		公営住宅等	屋代住宅	1号棟	H13		-	I		34
13		公営住宅等	屋代住宅	2号棟	H13		-	I		35
13		公営住宅等	屋代住宅	3号棟	H13		-	I		36
13		公営住宅等	屋代住宅	4号棟	H13		-	I		37
15		その他	給食センター	H14			-	I		38
15		その他	清掃事業所	H11			-	I		39
1	1	児童福祉施設	中央保育園	S54	H7	H10	1.25	I a		40
2	1	幼稚園舎	桃沢幼稚園	S52	H8	H15	1.48	I a		41
3	1	小学校校舎	北小学校	B棟(西)	S48	S55	必要なし	1.38	I a	42
3	1	小学校校舎	北小学校	B棟(東)	S48	S55	必要なし	1.38	I a	43
3	2	小学校体育館	南小学校	S47	S56	必要なし	1.29	I a		44
3	2	小学校体育館	北小学校	S49	S56	必要なし	1.46	I a		45
4	1	中学校校舎	北中学校	特別教室棟管理教育棟連絡通路(東)	S50	H17	H20	1.43	I a	46
4	1	中学校校舎	北中学校	特別教室棟管理教育棟連絡通路(西)	S50	H17	H20	1.54	I a	47
4	1	中学校校舎	長泉中学校	特別棟	S54	H16	H18	1.40	I a	48
4	1	中学校校舎	長泉中学校	北棟南棟連絡通路棟	S45	H17	H20	1.38	I a	49
9		体育館	町民体育館	S52	H15	H21	1.28	I a		50
3	1	小学校校舎	長泉小学校	A棟(西)	S44	S55	S58	1.00	I b	51
3	1	小学校校舎	長泉小学校	A棟(東)	S38	S55	S58	1.00	I b	52
3	1	小学校校舎	南小学校	校舎(東)	S38	S57	S57	1.00	I b	53
3	1	小学校校舎	北小学校	A棟(西)	S48	S55	S58	1.00	I b	54
3	1	小学校校舎	北小学校	A棟(東)	S47	S55	S58	1.00	I b	55
3	1	小学校校舎	北小学校	C棟3階	S52	S55	S58	1.00	I b	56
3	1	小学校校舎	北小学校	C棟1・2階	S48	S55	S58	1.00	I b	57
3	1	小学校校舎	北小学校	A棟B棟連絡通路棟	S46	H18	H20	1.13	I b	58
3	1	小学校校舎	北小学校	B棟C棟連絡通路棟	S46	H18	H20	1.16	I b	59
3	2	小学校体育館	長泉小学校	S49	S56	必要なし	1.23	I b		60
4	1	中学校校舎	北中学校	管理教室棟(東)	S49	S55	S59	1.00	I b	61
4	1	中学校校舎	北中学校	管理教室棟(西)	S50	S55	S59	1.00	I b	62
4	1	中学校校舎	長泉中学校	1号校舎(東)	S46	S57	S59	1.00	I b	63
4	2	中学校体育館	長泉中学校	1階	S46	H14	H18	1.11	I b	64
4	2	中学校体育館	長泉中学校	2階	S46	H14	H18	1.11	I b	65
7		庁舎拠点施設	長泉町役場	本館	S44	H7	H9	1.10	I b	66
9		体育館	勤労者体育センター	S55	H16	H20	1.05	I b		67
3	1	小学校校舎	南小学校	校舎(西)	S44	S57	S57	0.98	II	68
4	1	中学校校舎	北中学校	特別教室棟(西)	S50	S55	S59	0.95	II	69
4	1	中学校校舎	長泉中学校	1号校舎(西)	S42	S57	S59	0.99	II	70
4	1	中学校校舎	長泉中学校	2号校舎	S45	S57	S59	0.94	II	71
13		公営住宅等	宮脇住宅	1号棟	S39	未実施	未定	不明	不明	72
15		その他	火葬場	H42	未実施	未定	不明	不明	不明	73

【I】
新基準により建築されており、
十分な耐震性を有している建築物

【I a】
旧基準による建築物であるが、
補強等により十分な耐震性能を有
する建築物

【I b】
旧基準による建築物であるが、補
強等により耐震性能を有する建築
物

【II】
倒壊の危険性はないが、ある程度

【III】 診断未実施・耐震性能なし

※1 軽微な付属棟(倉庫など)は対象外。
※2 ランクIIの中で中学校校舎については、耐震工事施工済かつ国基準を十分満たすものであるため、県基準に僅かに達していないが耐震性を有していると判断する。